

Technik

Welche Motortemperatur ist beim Hobbywing XeRun V10 G4R 17.5T noch okay und sollte ich einen Lüfter verwenden?

Unter den beschriebenen Bedingungen sind 65–75 °C für den Motor unkritisch. Kritisch wird es nach ToniSport-Einschätzung erst im Bereich von etwa 95–100 °C. Für den Betrieb wird ein 40-mm-Lüfter empfohlen; damit lässt sich die Motortemperatur erfahrungsgemäß um etwa 10–15 °C reduzieren.

Angehängte Dateien:

Eindeutige ID: #1011

Verfasser: Oliver Storm

Letzte Änderung: 2026-01-12 12:00