Technik

Welche Motortemperatur ist beim Hobbywing XeRun V10 G4R 17.5T noch okay und sollte ich einen Lüfter verwenden?

Unter den beschriebenen Bedingungen sind 65–75 °C für den Motor unkritisch. Kritisch wird es nach ToniSport-Einschätzung erst im Bereich von etwa 95–100 °C. Für den Betrieb wird ein 40-mm-Lüfter empfohlen; damit lässt sich die Motortemperatur erfahrungsgemäß um etwa 10–15 °C reduzieren.

Angehängte Dateien:

Eindeutige ID: #1011
Verfasser: Oliver Storm
Letzte Änderung: 2026-01-12 12:00

© 2026 Oliver Storm <oliver.storm@finkenwerder.de> | 2026-11-24 22:24
tonisport.de/rc-wissen/content/0cat=1/12/de/welche-motortemperatur-ist-beim-hobbywing-xerun-v10-g4r-175t-noch-okay-und-sollte-ich-einen-luefte