Technik

Was brauche ich zusätzlich, um einen ToolkitRC M9 DC-Lader zu betreiben und einen Touring-LiPo zu laden?

Benötigt werden ein passendes Ladekabel für den Akku, ein externes Netzteil sowie ein Verbindungskabel vom Netzteil zum Ladegerät. Für die Verbindung zum Ladegerät kann je nach Netzteil ein selbst angefertigtes Kabel mit XT60-Steckern erforderlich sein.

Angehängte Dateien:

Eindeutige ID: #1019
Verfasser: Oliver Storm
Letzte Änderung: 2026-10-10 00:00

© 2026 Oliver Storm <oliver.storm@finkenwerder.de> | 2026-11-24 22:12
www.tonisport.de/rc-wissen/content/0cat=1/20/de/was-brauche-ich-zusaetzlich-um-einen-toolkitrc-m9-dc_lader-zu-betreiben-und-einen-touring_lipo-z